

# SCP CUBE MK2

## 新型超级电容 UPS 解决方案



### 特点

- 设计用于工业 Box PC 和平板电脑
- 免维护超级电容
- 安全可靠；无火灾爆炸危险
- 无过充危险
- 为安全可完全放电
- 环保无有害物质
- 宽温工作 (-20° C 至 70° C)
- 多功能控制工具
- 支持电源点火控制
- 支持输出电源自动切换

### 系统

芯片 大电流超级电容备份控制器

### 超级电容

容量 400 法拉 / 每个

### 电源需求

电源输入 DC 12~35V 输入

电源输出 DC 12V / 24V 输出可切换  
Max. 120W

### I/O

电源输入 1 x 3-Pin 接线端子

电源输出 1 x 3-Pin 接线端子

切换开关 1 x 拨动开关用于电源输出控制

USB 1 x Type-A 接口

COM 1 x COM with RS-232

信号输入/输出\* 1 x 8-pin 接线端子

### 环境

工作温度 -20°C ~ 70°C (-4°F ~ 140°F)

存储温度 -30°C ~ 80°C (-22°F ~ 158°F)

工作湿度 10 ~ 95% RH @ 60°C (无冷凝)

抗振动 0.5 Grms/5~500Hz/随机操作

抗冲击 工作中 10G (11ms), 非工作中 30G

### 合规性

认证 CE, FCC Class A

### 机构

固定 DIN rail 固定带支架

机箱 DIN rail-固定机箱, SGCC 钢机箱

重量 2.2 kg (4.85lb)

尺寸 (W x H x D) 100 X 150 X 187.4 mm (3.94" x 5.91" x 7.38")

### 支持操作系统

Windows 7/10

### 订货信息

SCP-43-MK2 4S3P 智能工业 UPS MK2


SCP-41-MK2 4S1P 智能工业 UPS MK2

注：1. 为了下载 USB-to-COM 驱动和 SCP Cube 工具，请访问馨仪网站并定位 SCP Cube 驱动页。

2. 电源输出自动切换控制和电源点火控制功能依赖于你的设备配置。

3. 信号输入 / 输出包含点火输入 / 输出信号和遥控电源切换信号，可包含这些信号但不仅限于这些信号。

# 尺寸图



# 备份时间vs负载曲线表

